

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» марта 2025 г., 1525006100021737778

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Республики Северная
Осетия-Алания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по РСО-Алания

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» марта 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2503/010-15/12-В/ПВ

(дата и время составления предписания)

РСО-Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 8

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «03» марта 2025 г., № 2503/010-15/12-В/ПВ, учетный номер проверки 1525006100021737778.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Шконда Наталья Юрьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский, ст-ца Терская, ул Ленина, Строение 17

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ДЗЕМБАТА ТОХОВИЧА БУЗОВЕВА СТАНИЦЫ ТЕРСКОЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНН 1510011080, адрес регистрации юридического лица: 363702, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ, СТ-ЦА ТЕРСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.17

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «11» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «11» марта 2025 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Допускается изменение конструктивных и объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (допущено устройство шатровой кровли без проекта) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.3 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.6 с учетом положений 1.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 18
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 26.01.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности
2. Планы эвакуации на объекте выполнены не из фотолюминесцентных материалов (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.9.3.9.1, п.9.3.9.1.8 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 21
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 26.01.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности
3. Руководитель организации не обеспечил категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (расчеты на момент проверки не представлены). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 22
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 26.01.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещений и здания производственного и складского назначения

4. Не обеспечено наличие устройств для samozакрывания противопожарных дверей. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 28. Место выявления нарушения: двери в кабинеты информатики, биологии, химии, физики; дверь из спортивного зала, двери из актового зала в переходы, верь из электрощитовой, дверь в помещение пищеблока, дверь в складское помещение в помещении пищеблока

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить наличие устройств для samozакрывания противопожарных дверей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить фототаблицу противопожарных дверей с установленными доводчиками (двери в кабинеты информатики, биологии, химии, физики; дверь из спортивного зала, двери из актового зала в переходы, верь из электрощитовой, дверь в помещение пищеблока, дверь в складское помещение в помещении пищеблока)

5. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (на момент проверки документы не представлены). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 24

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить проведение эксплуатационных испытаний ограждений на кровле, с привлечением организаций, имеющих лицензию на проведение данного вида работ и занести информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить акт (протокол) испытаний ограждений на крыше, а также журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

6. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для стен и покрытия пола зального помещения. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 25. Место выявления нарушения: спортивный зал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

запросить у подрядчика организации, которая осуществляла ремонт спортивного зала, сертификат соответствия на напольное покрытие (линолеум) спортивного зала и облицовочные материалы стен спортивного зала

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить сертификаты соответствия на указанные материалы

7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 26. Место

выявления нарушения: (двери на улицу из лестничных клеток(2 шт.), двери с 1-го этажа на улицу (2 шт.), двери из тамбура (2 шт.), двери из переходов на улицу (4 шт.), двери из спортивного зала(3 шт), двери из актового зала (2 шт.), двери из поэтажных коридоров на лестничную клетку (6 шт.)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

установить замки, не предусматривающее применение ключа по ходу выхода из здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить фототаблицу 21 дверей ((двери на улицу из лестничных клеток(2 шт.), двери с 1-го этажа на улицу (2 шт.), двери из тамбура (2 шт.), двери из переходов на улицу (4 шт), двери из спортивного зала(3 шт), двери из актового зала (2 шт.), двери из поэтажных коридоров на лестничную клетку (6 шт.)

8. Изменено направление открывания дверей эвакуационного выхода (двери заменены в ходе капитального ремонта). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/П/ИВ от 04.09.2024, пункт предписания 27. Место выявления нарушения: двери из спортзала открываются не по направлению выхода из здания

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности, изменить направление дверей по направлению пути эвакуации

9. Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водоснабжения (на момент проверки акт на водоотдачу не представлен). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/П/ИВ от 04.09.2024, пункт предписания 20. Место выявления нарушения: котельная

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

руководителю организации организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить акт (протокол) исправности внутреннего противопожарного водоснабжения с результатами водоотдачи и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

10. Древесина для настила планшета сцены в актовом зале, расположенном в одноэтажном здании школы не обработана огнезащитным составом (документы подтверждающие проведение работ по огнезащите не представлены) (п. 95 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.5.4.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/П/ИВ от 04.09.2024, пункт предписания 29

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 95 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колонники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить обработку древесины для настила планшета сцены в актовом зале

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

11.

предоставить акт (протокол) испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены

Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПВ от 04.09.2024, пункт предписания 19

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание плазбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить разработку проектной документации на систему противопожарной защиты, предусматривающей открывание ворот в случае возникновения пожара

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить проектную документацию и акт выполненных работ

12.

Допускается использование огнезащитных пропиток в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.4.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.5.4.3 с учетом положений п. 1.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПВ от 04.09.2024, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: деревянные конструкции кровли на переходах здания, деревянные конструкции кровли тамбура

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

13.

Выходы на чердак не предусмотрены с лестничных клеток. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПВ от 04.09.2024, пункт предписания 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований;

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

14. На чердаке вдоль всего здания не предусмотрена высота прохода в свету не менее 1,6 метра, а ширина этих проходов не менее 1,2 метра. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.8 с учетом положений п. 1.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

15. В чердаке здания не предусмотрены выходы на покрытие кровли, оборудованные стационарными лестницами. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.5 с учетом положений п. 1.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

16. Строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.2 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.5.2.2 с учетом положений п. 1.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: крыша здания школы ковер мягкой кровли не снят перед устройством шатровой кровли

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

17.

На перепаде высот кровель более 1 метра не установлена лестница. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.7 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: кровля перехода и кровля трехэтажного здания

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

18.

Ширина марша лестниц менее 1,2 метра за счет установленных ограждений с перилами (ограждения с перилами установлены входе капитального ремонта). (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; с учетом положений п. 1.1 п.4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: ширина марша правого крыла здания 1,13м, ширина марша левого крыла здания 1,11м

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

19.

В пределах марша лестницы допущено устройство ступеней различной высоты (отделка ступеней лестничной клетки проводилась в рамках капитального ремонта). (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об

утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.6, п.4.4.4 с учетом положений п. 1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: лестничная клетка правого крыла здания ступени 5 см и 14 см; лестничная клетка левого крыла здания ступени 6 см и 15 см; ступени из помещения спортивного зала 10см, 16 см и 24 см.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

20. Между маршами лестниц не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: фактический зазор 60мм

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

21. Допускается ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра (двери, выходящие с лестничной клетки на улицу, заменены в ходе капитального ремонта) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.8.1.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 17. Место выявления нарушения: выходы из лестничных клеток на улицу 075м., выходы из спортзала 0,8м.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

22. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1.11, п.7.12.19 с учетом положений п. 1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: двери из поэтажных коридоров 1-го, 2-го и 3-го этажей трехэтажного здания, выходящие на лестничную клетку

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

23. Для двупольных дверей, установленных в рамках капитального ремонта, устройство самозакрывания с координатной последовательного закрывания полотен не предусмотрено (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.24 с учетом положений п. 1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

24. Помещение библиотеки, расположенное в здании школы не выделена противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа (замена дверей проводилась в ходе капитального ремонта)(противопожарные двери не установлены) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4 с учетом положений п. 1.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

25. Объект не в полном объеме обеспечен запасом воды для нужд пожаротушения. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2.13 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 5.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

26. Количество пожарных резервуаров предусмотрено менее двух. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.9.29 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 10.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

27. Декларация пожарной безопасности регистрационный № 90 230 873-ТО-462 от 30.06.2021г. несет недостоверную информацию (площадь этажа в пределах пожарного отсека указана 47м2) . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2408/010-15/153-В/ПИВ от 04.09.2024, пункт предписания 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет

ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

26.01.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

переработать декларацию пожарной безопасности с внесением пунктов и частей нормативных документов, в соответствии с проведенным капитальным ремонтом в здании

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

зарегистрировать декларацию пожарной безопасности в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору) Шконда Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

474AE8A7BCA855DBC08760232C9AA436

Владелец: Шконда Наталья Юрьевна

Действителен с 28.01.2025 по 23.04.2026

ПОДПИСЬ

Шконда Наталья Юрьевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору), телефон: 88673627002, e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Григорьева Людмила Николаевна директор ООО «Сосисет. Терский»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «50» минут «11» января 2025 г.

Шконда

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

